


HTM3010B简易资料

CS-1 连接状态	第14脚CCS接以下各脚实现不同用户码												
	悬空	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	VDD
CS-1悬空	00	19	03	0A	04	05	0D	10	16	1C	1F
CS-1接地	0E	08	0C	19	02	01	06	07	09	0A	0B

14脚悬空时带*号的用户码为8521-00，其它为3010-00

技术咨询：13480131971

业务咨询：0755-83568817



HTM3010B

